

En Punta Rincón (Donoso) a 30 de ABRIL de 2015

Para quien le concierne:

El presente documento informa que el equipo abajo descrito propiedad de Sonama Panamá, S.A., contando con sus mantenimientos al día y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante.

Descripción del equipo: CAMIÓN ARTICULADO

Modelo equipo: TEREX TA 30 #4

Serie Equipo: A-8971114

Motor: CUMINS

Serie Motor: 35228267

Horas del equipo: 6613.....

Se adjunta historial de reparaciones y mantenimiento.

SONAMA PANAMÁ, S.A.

Calle Manuel María Icaza
P.O. Torre Cosmos Ofc. 303

Firmado:



Responsable Mantenimiento y equipos

Sonama Panamá, S.A.

[illegible]

EL JEFE DE MANTENIMIENTO

[Handwritten signature]

FDO:

 somama panamá, s.a	Proyecto Mina de Cobre Panamá		Fec		
	FORMULARIO DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS		Día	Mes	Año
Vehículo: TEREX N=4		Placa: N24			
Odómetro: 6613		Inspector: Joe Olanet			
Item (marque con una x)	S	N	Observaciones		
Los frenos operan correctamente.	☒				
El freno de emergencia opera correctamente.	☒				
Las luces están en funcionamiento.	☒				
Los indicadores del tablero funcionan.	☒				
El parabrisas se encuentra en buenas condiciones.	☒				
Las ventanas se encuentran en buenas condiciones.	☒				
La bocina suena.	☒				
Los cinturones de seguridad se encuentran en buen estado.	☒				
Los espejos retrovisor y laterales están en buenas condiciones.	☒				
La condición de las llantas es la adecuada.	☒				
Daños en la carrocería.		☒			
Cuenta con extintor de incendios	☒				
Cuenta con botiquín de primeros auxilios.	☒				
Esta al día con el mantenimiento preventivo.	☒				
Las condiciones mecánicas son buenas.	☒				
La batería tiene suficiente carga.	☒				
Los aceites tienen buen nivel.	☒				
Kit antiderrames.	☒				
Tiene llanta de repuesto.	☒				
Tiene las herramientas necesarias en caso de pinchaduras.	☒				
Observaciones finales:					
Firma del inspector: 					

En Punta Rincón (Donoso) a 30 de ABRIL de 2015

Para quien le concierne:

El presente documento informa que el equipo abajo descrito propiedad de Sonama Panamá, S.A., contando con sus mantenimientos al día y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante.

Descripción del equipo: CAMIÓN ARTICULADO

Modelo equipo: TEREX TA 30 #5

Serie Equipo: A-8971115

Motor: CUMINS

Serie Motor: 35228265

Horas del equipo: 7592

Se adjunta historial de reparaciones y mantenimiento.

SONAMA PANAMÁ, S.A.
Calle Manuel María Icaza
PH Torre Cosmos Ofc. 303
Firmado: 

Responsable Mantenimiento y equipos


Sonama Panamá, S.A.

[illegible]

EL JEFE DE MANTENIMIENTO

[Signature]

FDO:

 soma panamá, s.a.	Proyecto Mina de Cobre Panamá		Fec		
	FORMULARIO DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS		Día	Mes	Año
			30	4	18
Vehículo: TEREX N° 5		Placa: N° 5			
Odómetro: 7592		Inspector: Sae Ca			
Item (marque con una x)	S	N	Observaciones		
Los frenos operan correctamente.	☒				
El freno de emergencia opera correctamente.	☒				
Las luces están en funcionamiento.	☒				
Los indicadores del tablero funcionan.	☒				
El parabrisas se encuentra en buenas condiciones.	☒				
Las ventanillas se encuentran en buenas condiciones.	☒				
La bocina suena.	☒				
Los cinturones de seguridad se encuentran en buen estado.	☒				
Los espejos retrovisor y laterales están en buenas condiciones.	☒				
La condición de las llantas es la adecuada.	☒				
Daños en la carrocería.		☒			
Cuenta con extintor de incendios	☒				
Cuenta con botiquín de primeros auxilios.	☒				
Esta al día con el mantenimiento preventivo.	☒				
Las condiciones mecánicas son buenas.	☒				
La batería tiene suficiente carga.	☒				
Los aceites tienen buen nivel.	☒				
Kit antiderrames.	☒				
Tiene llanta de repuesto.	☒				
Tiene las herramientas necesarias en caso de pinchaduras.	☒				
Observaciones finales:					
Firma del inspector 					

En Punta Rincón (Donoso) a 30 de ABRIL de 2015

Para quien le concierne:

El presente documento informa que el equipo abajo descrito propiedad de Sonama Panamá, S.A., contando con sus mantenimientos al día y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante.

Descripción del equipo: CAMIÓN ARTICULADO

Modelo equipo: TEREX TA 30 #6

Serie Equipo: A-8971118

Motor: CUMINS

Serie Motor: 35230175

Horas del equipo: 7301.....

Se adjunta historial de reparaciones y mantenimiento.

SONAMA PANAMÁ, S.A.
Calle Manuel María Icaza
PH Torre Cosmos Ofc. 303

Firmado: 

Responsable Mantenimiento y equipos

Sonama Panamá, S.A.

[illegible]

EL JEFE DE MANTENIMIENTO

100/100

FDO:

 soama panamá, s a	Proyecto Mina de Cobre Panamá		Fec		
	FORMULARIO DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS		Día	Mes	Año
Vehículo: TEREX N° 6		Placa: N° 6			
Odómetro: 7301		Inspector: Joe del celar			
Item (marque con una x)	S	N	Observaciones		
Los frenos operan correctamente.	☒				
El freno de emergencia opera correctamente.	☒				
Las luces están en funcionamiento.	☒				
Los indicadores del tablero funcionan.	☒				
El parabrisas se encuentra en buenas condiciones.	☒				
Las ventanillas se encuentran en buenas condiciones.	☒				
La bocina suena.	☒				
Los cinturones de seguridad se encuentran en buen estado.	☒				
Los espejos retrovisor y laterales están en buenas condiciones.	☒				
La condición de las llantas es la adecuada.	☒				
Daños en la carrocería.		☒			
Cuenta con extintor de incendios	☒				
Cuenta con botiquín de primeros auxilios.	☒				
Esta al día con el mantenimiento preventivo.	☒				
Las condiciones mecánicas son buenas.	☒				
La batería tiene suficiente carga.	☒				
Los aceites tienen buen nivel.	☒				
Kit antiderrames.	☒				
Tiene llanta de repuesto.	☒				
Tiene las herramientas necesarias en caso de pinchaduras.	☒				
Observaciones finales:					
Firma del inspector 					

En Punta Rincón (Donoso) a 30 / 4 / 15

Para quien le concierne:

El presente documento certifica que el equipo abajo descrito propiedad de Sonama Panamá, S.A. ha sido inspeccionado y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante, contando con sus mantenimientos al día para realizar trabajos en el proyecto de MINERA PANAMA para Sacyr Construcción, S.A.

Descripción del equipo: CAMIÓN ARTICULADO

Modelo equipo: TEREX N: 7

Serie equipo: A8941289

Modelo motor: CUMH'S

Serie Motor: 3518X591



Horas del equipo: 6673


Firmado: SONAMA PANAMÁ, S.A.
Calle Manuel Marín 1000
P.O. Torre Cosmos Ofc. 303Responsable Mantenimiento y equipos
Sonama Panamá

[illegible]

Q2

FDC:

 somama panamá, s.a.	Proyecto Mina de Cobre Panamá		Fec		
	FORMULARIO DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS		Día	Mes	Año
			30	4	15
Vehículo: TEREX N° 7 -		Placa: H-7			
Odómetro: 6673		Inspector: 			
Item (marque con una x)	S	N	Observaciones		
Los frenos operan correctamente.	☒				
El freno de emergencia opera correctamente.	☒				
Las luces están en funcionamiento.	☒				
Los indicadores del tablero funcionan.	☒				
El parabrisas se encuentra en buenas condiciones.	☒				
Las ventanillas se encuentran en buenas condiciones.	☒				
La bocina suena.	☒				
Los cinturones de seguridad se encuentran en buen estado.	☒				
Los espejos retrovisor y laterales están en buenas condiciones.	☒				
La condición de las llantas es la adecuada.	☒				
Daños en la carrocería.		☒			
Cuenta con extintor de incendios	☒				
Cuenta con botiquín de primeros auxilios.	☒				
Esta al día con el mantenimiento preventivo.	☒				
Las condiciones mecánicas son buenas.	☒				
La batería tiene suficiente carga.	☒				
Los aceites tienen buen nivel.	☒				
Kit antiderrames.	☒				
Tiene llanta de repuesto.	☒				
Tiene las herramientas necesarias en caso de ponchaduras.	☒				
Observaciones finales:					
Firma del inspector 					

En Punta Rincón (Donoso) a 30 de ABRIL de 2015

Para quien le concierne:

El presente documento informa que el equipo abajo descrito propiedad de Sonama Panamá, S.A., contando con sus mantenimientos al día y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante.

Descripción del equipo: CARGADOR FRONTAL

Modelo equipo: CATERPILLAR 980G

Serie Equipo: 9CM02336

Motor: CATERPILLAR

Serie Motor: 41220707

Horas del equipo: 14628.....

Se adjunta historial de reparaciones y mantenimiento.

SONAMA PANAMÁ, S.A.

Calle Manuel María Icaza
PT Torre Cosmos Ofc. 303

Firmado:



Responsable Mantenimiento y equipos

Sonama Panamá, S.A.

FDO:

 sonama panamá, s.a.	Proyecto Mina de Cobre Panamá		Fec		
	FORMULARIO DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS		Día	Mes	Año
			30	4	15
Vehículo: CAT-980 G		Placa: 980 G			
Odómetro: 14628		Inspector: Joo Manuel			
Item (marque con una x)	S	N	Observaciones		
Los frenos operan correctamente.	☒				
El freno de emergencia opera correctamente.	☒				
Las luces están en funcionamiento.	☒				
Los indicadores del tablero funcionan.	☒				
El parabrisas se encuentra en buenas condiciones.	☒				
Las ventanas se encuentran en buenas condiciones.	☒				
La bocina suena.	☒				
Los cinturones de seguridad se encuentran en buen estado.	☒				
Los espejos retrovisor y laterales están en buenas condiciones.	☒				
La condición de las llantas es la adecuada.	☒				
Daños en la carrocería.		☒			
Cuenta con extintor de incendios	☒				
Cuenta con botiquín de primeros auxilios.	☒				
Esta al día con el mantenimiento preventivo.	☒				
Las condiciones mecánicas son buenas.	☒				
La batería tiene suficiente carga.	☒				
Los aceites tienen buen nivel.	☒				
Kit antiderrames.	☒				
Tiene llanta de repuesto.	☒				
Tiene las herramientas necesarias en caso de pinchaduras.	☒				
Observaciones finales:					
Firma del inspector 					

En Punta Rincón (Donoso) a 30 de ABRIL de 2015

Para quien le concierne:

El presente documento informa que el equipo abajo descrito propiedad de Sonama Panamá, S.A., contando con sus mantenimientos al día y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante.

Descripción del equipo: EXCAVADORA

Modelo equipo: HITACHI ZX-870

Serie Equipo: HCM1JC00A00020228

Motor: ISUZU


Serie Motor: 8980231335

Horas del equipo: 8512.....

Se adjunta historial de reparaciones y mantenimiento.

SONAMA PANAMÁ, S.A.

Calle Manuel María Icaza
PH Torre Cosmos Ofc. 303

Firmado: 

Responsable Mantenimiento y equipos

Sonama Panamá, S.A.

[illegible]

EL JEFE DE MANTENIMIENTO

Too ce

FDO:

 somama panamá, s.a	Proyecto Mina de Cobre Panamá		Fec		
	FORMULARIO DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS		Día	Mes	Año
			30	4	15

Vehículo: HITACHI	Placa: 870
Odómetro: 8512	Inspector: Joe cel

Item (marque con una x)	S	N	Observaciones
Los frenos operan correctamente.	☒	☐	
El freno de emergencia opera correctamente.	☒	☐	
Las luces están en funcionamiento	☒	☐	
Los indicadores del tablero funcionan.	☒	☐	
El parabrisas se encuentra en buenas condiciones.	☒	☐	
Las ventanillas se encuentran en buenas condiciones.	☒	☐	
La bocina suena.	☒	☐	
Los cinturones de seguridad se encuentran en buen estado.	☒	☐	
Los espejos retrovisor y laterales están en buenas condiciones.	☒	☐	
La condición de las llantas es la adecuada.	☒	☐	
Daños en la carrocería.	☐	☒	
Cuenta con extintor de incendios	☒	☐	
Cuenta con botiquín de primeros auxilios.	☒	☐	
Esta al día con el mantenimiento preventivo.	☒	☐	
Las condiciones mecánicas son buenas.	☒	☐	
La batería tiene suficiente carga.	☒	☐	
Los aceites tienen buen nivel.	☒	☐	
Kit antiderrames.	☒	☐	
Tiene llanta de repuesto.	☒	☐	
Tiene las herramientas necesarias en caso de pinchaduras.	☒	☐	
Observaciones finales:			
Firma del inspector 			

En Punta Rincón (Donoso) a 30 / 4 / 15

Para quien le concierne:

El presente documento certifica que el equipo abajo descrito propiedad de Sonama Panamá, S.A. ha sido inspeccionado y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante, contando con sus mantenimientos al día para realizar trabajos en el proyecto de MINERA PANAMA para Sacyr Construcción, S.A.

Descripción del equipo: EXCAVADORA HITACHI

Modelo equipo: ZX 870 LC H-3

Serie equipo: MCH15C005000 20350X

Modelo motor: ISU 80V

Serie Motor: AH 6WG1X9SA-03

Horas del equipo: 6110

Firmado:  **SONAMA PANAMÁ, S.A.**
Calle Manuel María Icaza
PH Torre Cosmos Ofc. 303

Responsable Mantenimiento y equipos
Sonama Panamá

CAMBIO DE LUBRICANTES	CAMBIO DE FILTROS	VERIFICACION
-----------------------	-------------------	--------------

EL JEFE DE MANTENIMIENTO



FDO:

FDO:

 sonoma panamá , s a	Proyecto Mina de Cobre Panamá		Fec		
	FORMULARIO DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS		Día 30	Mes 4	Año 18
Vehículo: HITACHI		Placa: 970			
Odómetro: 6110		Inspector: José el vato			
Item (marque con una x)	S	N	Observaciones		
Los frenos operan correctamente.	☒	☐			
El freno de emergencia opera correctamente.	☒	☐			
Las luces están en funcionamiento.	☒	☐			
Los indicadores del tablero funcionan.	☒	☐			
El parabrisas se encuentra en buenas condiciones.	☒	☐			
Las ventanas se encuentran en buenas condiciones.	☒	☐			
La bocina suena.	☒	☐			
Los cinturones de seguridad se encuentran en buen estado.	☒	☐			
Los espejos retrovisor y laterales están en buenas condiciones.	☒	☐			
La condición de las llantas es la adecuada.	☒	☐			
Daños en la carrocería.	☐	☒			
Cuenta con extintor de incendios	☒	☐			
Cuenta con botiquín de primeros auxilios.	☒	☐			
Esta al día con el mantenimiento preventivo.	☒	☐			
Las condiciones mecánicas son buenas.	☒	☐			
La batería tiene suficiente carga.	☒	☐			
Los aceites tienen buen nivel.	☒	☐			
Kit antiderrames.	☒	☐			
Tiene llanta de repuesto.	☒	☐			
Tiene las herramientas necesarias en caso de pinchaduras.	☒	☐			
Observaciones finales:					
Firma del inspector José el vato					

En Punta Rincón (Donoso) a 30 de ABRIL de 2015

Para quien le concierne:

El presente documento informa que el equipo abajo descrito propiedad de Sonama Panamá, S.A., contando con sus mantenimientos al día y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante.

Descripción del equipo: RODILLO VIBRATORIO COMPACTADOR

Modelo equipo: HAMM 3625

Serie Equipo: 47838

Motor: DEUTZ

Serie Motor: 00662593

Horas del equipo: 8244.....

Se adjunta historial de reparaciones y mantenimiento.

SONAMA PANAMÁ, S.A.

Calle Manuel María Icaza
PH Torre Cosmos Ofc. 303

Firmado: 


Responsable Mantenimiento y equipos

Sonama Panamá, S.A.

[illegible]

Good luck

FDO:

 somama panamá, s.a	Proyecto Mina de Cobre Panamá		Fec		
	FORMULARIO DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS		Día	Mes	Año
			30	9	15
Vehículo: <u>Rodillo</u>		Placa: <u>ADMM</u>			
Odómetro: <u>8744</u>		Inspector: <u>Soull</u>			
Item (marque con una x)	S	N	Observaciones		
Los frenos operan correctamente.	☒				
El freno de emergencia opera correctamente.	☒				
Las luces están en funcionamiento.	☒				
Los indicadores del tablero funcionan.	☒				
El parabrisas se encuentra en buenas condiciones.	☒				
Las ventanillas se encuentran en buenas condiciones.	☒				
La bocina suena.	☒				
Los cinturones de seguridad se encuentran en buen estado.	☒				
Los espejos retrovisor y laterales están en buenas condiciones.	☒				
La condición de las llantas es la adecuada.	☒				
Daños en la carrocería.		☒			
Cuenta con extintor de incendios	☒				
Cuenta con botiquín de primeros auxilios.	☒				
Esta al día con el mantenimiento preventivo.	☒				
Las condiciones mecánicas son buenas.	☒				
La batería tiene suficiente carga.	☒				
Los aceites tienen buen nivel.	☒				
Kit antiderrames.	☒				
Tiene llanta de repuesto.	☒				
Tiene las herramientas necesarias en caso de pinchaduras.	☒				
Observaciones finales:					
Firma del inspector 					

En Punta Rincón (Donoso) a 30 de ABRIL de 2015

Para quien le concierne:

El presente documento informa que el equipo abajo descrito propiedad de Sonama Panamá, S.A., contando con sus mantenimientos al día y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante.

Descripción del equipo: CAMIÓN TALLER

Modelo equipo: GMC-C8500

Serie Equipo: 5808241

Motor: CATERPILLAR

Serie Motor: IGAK7HIC31JS01421

Horas del equipo: 11198.....

Se adjunta historial de reparaciones y mantenimiento.

SONAMA PANAMÁ, S.A.

Calle Manuel María Icaza
PH Torre Cosmos Ofc. 303

Firmado:



Responsable Mantenimiento y equipos

Sonama Panamá, S.A.

[illegible]

 somama panamá, s.a.	Proyecto Mina de Cobre Panamá		Fec		
	FORMULARIO DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS		Día	Mes	Año
			30	4	15
Vehículo: GMC -		Placa: C8500			
Odómetro: 111.98		Inspector: Soe Mald			
Item (marque con una x)	S	N	Observaciones		
Los frenos operan correctamente.	☒	☐			
El freno de emergencia opera correctamente.	☒	☐			
Las luces están en funcionamiento.	☒	☐			
Los indicadores del tablero funcionan.	☒	☐			
El parabrisas se encuentra en buenas condiciones.	☒	☐			
Las ventanas se encuentran en buenas condiciones.	☒	☐			
La bocina suena.	☒	☐			
Los cinturones de seguridad se encuentran en buen estado.	☒	☐			
Los espejos retrovisor y laterales están en buenas condiciones.	☒	☐			
La condición de las llantas es la adecuada.	☒	☐			
Daños en la carrocería.	☒	☐			
Cuenta con extintor de incendios	☒	☐			
Cuenta con botiquín de primeros auxilios.	☒	☐			
Esta al día con el mantenimiento preventivo.	☒	☐			
Las condiciones mecánicas son buenas.	☒	☐			
La batería tiene suficiente carga.	☒	☐			
Los aceites tienen buen nivel.	☒	☐			
Kit antiderrames.	☒	☐			
Tiene llanta de repuesto.	☒	☐			
Tiene las herramientas necesarias en caso de pinchaduras.	☒	☐			
Observaciones finales:					
Firma del inspector 					